

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗龙润加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2020年2月10日
<b>现场勘查人员</b>	罗欣然、熊昆、李福春、田成林	<b>现场勘查时间</b>	2020年1月14日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>参与评价的注册安全工程师</b>	李福春、罗欣然、田成林	<b>参与评价的技术专家</b>	/
<b>项目组长</b>	罗欣然	<b>项目组成员</b>	熊昆、李福春、田成林
<b>报告编制人</b>	罗欣然、熊昆、李福春、田成林	<b>报告审核人</b>	罗伟雄
<b>技术负责人</b>	彭子娟	<b>过程控制负责人</b>	陈月云
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗龙润加油站位于博罗县龙溪镇结窝村陈屋组门边，成立于2000年10月11日；负责人为黄林海；统一社会信用代码为914413227250898824 依据《危险化学品安全管理条例》第二十二条规定：“生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。生产、储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案”，广东劳安职业安全事务有限公司受该加油站的委托，于2020年1月对该加油站进行了安全现状评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广东劳安职业安全事务有限公司安全评价小组通过对中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗龙润加油站的安全现状进行全面深入的检查、分析和评价后得出如下结论：中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗龙润加油站的经营储存现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：





