

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东汕头金华加油站 自助加油项目安全专项评价报告	报告提交时间	2020年4月27日
现场勘查人员	许名振、林力	现场勘查时间	2020年4月23日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	许名振	项目组成员	林力、肖惠南、吴至渊
报告编制人	许名振、林力、肖惠南、吴至渊	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况 中国石化销售股份有限公司广东汕头金华加油站注册营业场所位于汕头市龙湖区新溪镇金鸿公路十一合路段，主要从事车辆的加油业务。</p> <p>(2) 项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东汕头金华加油站在把加油区的2台加油机改为自助加油机后经营安全条件，符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号,2013年修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)等法律、法规、标准规范的相关规定，符合安全要求。</p>			

现场勘察影像；





