

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中山多加石油有限公司多加加油站安全现状评价	报告提交时间	2020年8月6日
现场勘查人员	林迎	现场勘查时间	2020年6月20日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	林迎	项目组成员	田成林、林文海
报告编制人	林迎、田成林、林文海	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	陈月云

### 项目简介

#### (1) 项目情况

中山多加石油有限公司，于2020年6月10日在中山市市场监督管理局注册成立，经营场所位于中山市东升镇裕民大道46号，主要从事车用汽油、柴油的零售业务。该加油站原经营主体为中山市东开镇裕民加油站，其已取得由中山市应急管理局核发的危险化学品经营许可证。现将经营主体变更为中山多加石油有限公司，根据国家、省、市应急管理部门经营许可证申请的有关要求，现申请办理变更危险化学品经营许可证。根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2014]第十三号修订)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令[2013]第645号修订)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2015]第45号修订)等国家有关安全生产法律法规的规定，应进行安全现状评价。

#### (2) 项目评价结论

中山多加石油有限公司符合国家现行的《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014年版)及相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令55号，国家安全生产监督管理总局令79号修改)危险化学品经营许可证变更换证的要求。

现场勘查影像



