

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	惠州市泰华涂料有限公司年产 1400 吨油漆及稀释剂项目	<b>报告提交时间</b>	2020 年 8 月 24 日
<b>现场勘查人员</b>	蒋永生	<b>现场勘查时间</b>	2020 年 4 月 17 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	蒋永生	<b>项目组成员</b>	田成林、罗欣然、林文海、黄秩丞
<b>报告编制人</b>	蒋永生、田成林、罗欣然、林文海、黄秩丞	<b>报告审核人</b>	罗伟雄
<b>技术负责人</b>	肖云玲	<b>过程控制负责人</b>	陈月云
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>惠州市泰华涂料有限公司（以下简称“泰华公司”或“该公司”）生产场所地址位于惠州市潼侨镇潼侨工业基地联发大道南面，其年产 1400 吨油漆、 稀释剂项目于 2017 年 11 月 15 日取得由原惠州市安全生产监督管理局换发的安全生产许可证，有效期至 2020 年 11 月 14 日。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>泰华公司自 2017 年 11 月 15 日换发安全生产许可证以来，能按照国家安全生产法律法规及有关规定，抓好日常安全生产管理和人员安全教育培训工作，定期进行事故应急预案培训和演练，并在此期间没有发生过生产事故；重点监管危险化学品已采取了相应的安全措施和事故应急处置原则，各作业场所设置化学品物质危险性公示、警示。在此期间，该公司生产范围、登记品种、生产场所、生产装置、储存设施、生产工艺、主要负责人、周边环境均未发生变化，公司现有生产条件满足安全生产要求 。</p>			

现场勘察影像：



